

STANDART ARC 630 (J21) СВАРОГ



STANDART ARC 630 (J21)— промышленный инверторный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки (ММА) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из различных видов сталей.

Аппараты просты в применении и надежны в процессе эксплуатации

Отличительными особенностями аппарата являются:

- Уверенная сварка электродом до 6 мм
- Регулируемый Hot Start и Arc Force
- Сварка целлюлозными электродами
-

Возможность подключения пульта ДУ

- Классическая система управления
- Длительная бесперебойная работа при больших нагрузках
- Есть все необходимое в комплекте для выполнения сварочных работ

STANDART ARC 630 работает от трехфазной питающей сети 380 В

- Оборудование STANDART произведено на автоматизированной линии. Его особенностью является использование современных электронных компонентов и транзисторов с высокоскоростным переключением, что позволило снизить до 40% температурную нагрузку на электронную часть, по сравнению с предыдущим поколением компонентов и уменьшить массогабаритные характеристики
- Благодаря разъему с болтовым соединением силовые выходы при работе не нагреваются

Противоударная защита

- STANDART ARC 630— это надежный, долговечный и ударопрочный инструмент для сварочных работ на производственных площадках
- Аппарат имеет прочный металлический корпус, удобные колеса для перемещения оборудования по производственной площадке

Работа при продолжительных нагрузках

- На задней панели аппарата располагается силовой выключатель
- Аппарат поставляется вместе с силовым питающим кабелем. При необходимости силовой кабель можно заменить, не разбирая аппарат, для этого на задней панели установлена легко снимаемая крышка
- Мощный вентилятор обеспечивает максимальный обдув элементов, что обеспечивает бесперебойную устойчивую работу при повышенных температурах

Аппарат STANDART ARC 630 имеет удобную систему управления и дисплей для отображения параметров сварки:

1. На цифровом дисплее отображается сила сварочного тока
2. Индикатор загорается при перегрузке по току
3. Индикатор перегрузки напряжения
4. Индикатор перегрева загорается, когда аппарат перегрелся
5. Цифровой дисплей со значениями параметров напряжения
6. Переключение наклона вольт амперной характеристики
7. Кнопка включения ДУ
8. Регулятор «горячего старта»
9. Регулятор Форсажа дуги
10. Регулятор сварочного тока

Комплект поставки:

- Электрододержатель 500 А в сборе с кабелем 3 м— 1 шт.
- Клемма заземления 500 А в сборе с кабелем 3 м— 1 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.

Характеристики

Артикул: J21

Бренд: СВАРОГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город